

Sommer Schilderwerken BV

Voor zorgeloos onderhoud!



Vasco da Gamastraat 30
7825 VJ Emmen
0591-612211

info@sommerschilderwerken.nl
www.sommerschilderwerken.nl



Sommer Schilderwerken BV

- Opgericht in 1947
- Gevestigd in Emmen
- Werkgebied Noord-Nederland, ca. een uur vanaf Emmen.
- Circa 50 vakmensen, 8 op kantoor
- Onderhoudschilderwerk en glasvervanging
- ERM gecertificeerd (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) sinds 2023
- VCA** gecertificeerd sinds 1998
- Erkend leerbedrijf van Schildersvakopleiding Assen & Zwolle en CIBAP Zwolle

Een greep uit onze projecten

Monumentaal schilderwerk De Havixhorst



Aan deze havezate (bouwjaar 1753) op Landgoed De Havixhorst is door Sommer Schilderwerken volgens de specifieke richtlijnen voor monumentaal vastgoed onderhoud uitgevoerd. Doen waar we goed in zijn: daar gaat ons schilderhart sneller van kloppen!

- Opdrachtgever: Het Drentse Landschap
- Plaats: De Schiphorst
- Uitgevoerde werkzaamheden: Monumentaal schilderwerk



Een greep uit onze projecten

Glasvervangings ruim 120 woningen per jaar



In samenwerking met Paas BV heeft Sommer Schilderwerken bij 22 woningen van Acantus HR++ isolatieglas aangebracht en waar nodig nieuwe ramen en/of deuren geplaatst. Deze woningen hebben een flinke upgrade in het energielabel gekregen en zijn klaar voor een duurzame toekomst!

- Opdrachtgever: Paas BV
- Plaats: Scheemda
- Uitgevoerde werkzaamheden: Verwijderen oude beglazing, het leveren en plaatsen van HR++ glas en ventilatieroosters, het plaatsen van nieuwe ramen en deuren en het uitvoeren van schilderwerk.



Een greep uit onze projecten

Energielabelverbetering Wekingeslag



Voor dit renovatie project heeft Sommer Schilderwerken alle beglazing van twee galerijflats aan de Wekingeslag vervangen voor HR++ met ventilatieroosters, en het schilderwerk van de kozijnen en ramen verzorgd. Buursema Bouwbedrijf heeft hier in opdracht van Domesta een grondige energielabel verbetering verzorgd, waar Sommer ondergenoemde werkzaamheden heeft uitgevoerd.

- Opdrachtgever: Buursema Bouwbedrijf
- Plaats: Emmen
- Uitgevoerde werkzaamheden: Vervangen oude beglazing, plaatsen HR++ glas en ventilatieroosters, schilderwerk kozijnen en ramen.




Een greep uit onze projecten

Planmatig onderhoud schilderwerk meerdere complexen




Sommer Schilderwerken is RGS partner van Woonconcept. Dat houdt in dat we meerdere complexen van Woonconcept voor meerdere jaren in onderhoud hebben. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over het uit te voeren werk, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

- Opdrachtgever: Woonconcept
- Plaats: Meppel
- Uitgevoerde werkzaamheden: Schilderwerk



Een greep uit onze projecten

Binnenschilderwerk Poort van Coevorden



Op de historische plek van één van de vroegere toegangspoorten van de Vestingsstad Coevorden zijn 18 luxe appartementen gerealiseerd waar Sommer Schilderwerken het sauswerk van de plafonds, wanden en trappenhuizen op zich heeft genomen.

- Opdrachtgever: Aannemer/bouwbedrijf
- Plaats: Coevorden
- Uitgevoerde werkzaamheden: Sauswerk plafonds, wanden, en trappenhuizen


Een greep uit onze projecten

Monumentaal schilderwerk Krimstermolen



De fraaie Krimstermolen (bouwjaar 1904, verplaatst in 1977) is één van de vele monumentale molens in Noord Nederland waar Sommer Schilderwerken volgens de richtlijnen van monumentaal schilderwerk onderhoud heeft uitgevoerd. Deze fraaie molen draait nog geregeld op vrijwillige basis, als eigendom van Stichting De Groninger Poldermolens en onder toezicht van Wieringa Bouwadvies kan de molen er weer jaren op vooruit met het door Sommer Schilderwerken uitgevoerde schilderwerk!

- Opdrachtgever: Wieringa Bouwadvies
- Plaats: Zuidwolde, GR
- Uitgevoerde werkzaamheden: Schilderwerk aan de straatconstructie, kistramen en deuren.



Het Goudkantoor te Groningen

Monumentaal schild



Goudkantoor. Achter het sta
aan de zuidzijde ingebouwd
zijde ingebouwd in de nieu
thans door toevoeging van e
aan de Grote Markt, bekroo
(Bron: Rijksdienst voor het C

- Opdrachtgever: Gemeen
- Plaats: Groningen
- Uitgevoerde werkzaamheden: Schilderwerk aan houten luiken, ramen, deuren en beton/steen en metaal.

Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen





Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen




Het Goudkantoor te Groningen




Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen





Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen



Het Goudkantoor te Groningen





